

Talven 2019 jäänvahvuuden mittaustulokset

Kuhnamon jäätilannetta kartoitetaan Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistämisen myötä jäämittauksilla talviaikaan viikoittain. Mittauspisteet sijaitsevat Teräviäniemen ja Paatelan kanavan välisellä järviolueella. Tällä alueella biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila saattaa vaikuttaa jäätilanteeseen jäätyminen viivästymisellä tai sulamisen aikaistumisella.



Mittaustulokset mittapisteittäin

	Mittapiste 1	Mittapiste 2	Mittapiste 3	Mittapiste 4	Mittapiste 5	Mittapiste 6	Mittapiste 7	Mittapiste 8	Mittapiste 9	Mittapiste 10
4.1.2019	22 cm	12 cm	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.2019	22 cm	16 cm	14 cm	18 cm	18 cm	18 cm	-	-	-	-
Viiva (-) tarkoittaa alle 10 cm jään paksuutta, jota ei mitata.										